


Etiages

Imprimer la page

Fichier PDF

Carte



Commentaire / Analyse :

Dans la continuité de 2017, plusieurs ruptures d'écoulement des cours d'eau (assecs) ont été observées sur le bassin de la Vienne en 2018. En effet, l'année 2018 est marquée par un déficit pluviométrique marqué. La Creuse amont, le Clain amont et quelques petits cours d'eau ont principalement été touchés.

Les assecs ont été observés de juin à novembre.

Définition :

L'étiage correspond statistiquement (sur plusieurs années) à la période de l'année où le niveau d'un cours d'eau atteint son débit le plus faible (basses eaux).


Lors de sécheresses, certains cours d'eau peuvent subir des assecs plus ou moins importants. Les conséquences sur les milieux aquatiques peuvent être sensibles. Les prélèvements pour l'agriculture ou l'eau potable en période d'étiage peuvent accentuer ces phénomènes.

Source :

ONEMA – Observatoire national des étiages (ONDE) – Données de 2018

Graphique :

Observations des écoulements dans le cadre du protocole ONDE sur le bassin de la Vienne entre 2012 et 2018



Source : Agence Française pour la Biodiversité - 2019

Conception : EPTB Vienne - 2019

Commentaire graphique :

En 2018, plusieurs ruptures d'écoulement des cours d'eau (assecs) ont été observées sur le bassin de la Vienne.